## 八女市通学路危険箇所対策状況一覧表

R5.1.31

年度	要望箇所	施工箇所	施工済	施工予定	進捗
平成28	67	76	59	17	77.6%
平成29	55	58	47	11	81.0%
平成30	51	57	44	13	77.2%
令和1	60	69	51	18	73.9%
令和2	57	66	51	15	77.3%
令和3	79	92	52	40	56.5%
令和4	73	83	35	48	42.2%
計	442	501	339	162	67.7%

※施工箇所には要望のあった箇所のほか、道路管理者等が発見し対策を行った箇所も含みます。